

COPILOT®-SYSTEM UND DIE HUB®-SOFTWARE – VERSIONSHINWEISE

Build-Nr. v10.4.0



Übersicht

Diese Version der Hub-Software und des CoPilot-Systems enthält Fehlerbehebungen für beide Systeme sowie zwei neue Funktionen für Benutzer von The Hub Connect.

CoPilot-System: Fehlerbehebungen

Falsche Verbindungsunterbrechung

Wenn ein CoPilot-System die Verbindung zur Hub-Software verlor, stellte das System zwar die Verbindung wieder her, wurde aber weiterhin als getrennt angezeigt.

Liste der Fehlenden Teile

Wenn ein CoPilot-System zurückgesetzt wurde oder die Verbindung unterbrochen wurde, fehlten die Teile im Dropdown-Menü; die Teileliste erschien manchmal von selbst wieder oder nach einem Neustart des Netzwerks.

Falsche V→P-Zuweisungen bei Heizung und Kühlung

Wenn ein CoPilot-System mit der Funktion „Heizen und Kühlen“ in Betrieb war, erschien eine Fehlermeldung, die den Benutzer darauf hinwies, dass keine V→P-Steuerungen zugewiesen waren, obwohl V→Ps zugewiesen waren.

COPILOT®-SYSTEM UND DIE HUB®-SOFTWARE – VERSIONSHINWEISE

Build-Nr. v10.4.0



Die Hub-Software: Fehlerbehebungen

Indizes für Gestörte Zyklen

Während der Synchronisierung eines CoPilot-Systems und der Hub-Software wurde die Zyklusindizierung gestört, was dazu führte, dass die Zyklen in falscher Reihenfolge indiziert wurden.

Falsche Zykluszeit Überschritten

Während ein Job lief, zeigte das Dashboard für jeden Zyklus außer einem an, dass die Zykluszeit überschritten wurde, obwohl die Zykluszeit im CoPilot-System tatsächlich nicht überschritten wurde.

Übersichtsdiagramm

Fehlende Trenddaten

Wenn ein Benutzer einen Trend im Übersichtsdiagramm von The Hub aufrief, wurde der Trend im Übersichtsdiagramm nicht angezeigt und der Auftrag nicht exportiert. Als der Auftrag im CoPilot-System angezeigt wurde, waren die Daten sichtbar.

Falsche Zeitstempel

Beim Auswählen des Übersichtsdiagramms durch den Benutzer konnte dieses aufgrund eines Fehlers in den Zeitstempeln der Zykluszeiten nicht geladen werden.

Zyklen Nicht Synchronisiert

Wenn ein Auftrag gestartet wurde, während eine Maschine stillstand, und die Maschine dann Zyklen durchführte, führt dies dazu, dass die Zykluszeitstempel und Alarmer nicht mehr synchron sind; dies führt dazu, dass das Übersichtsdiagramm nicht mehr mit dem Zyklusdiagramm übereinstimmt.

Jobexport Fehlgeschlagen

Beim Versuch eines Benutzers, einen Auftrag zu exportieren, schlug der Export aufgrund von Unterschieden in früheren Entitätsrevisionen fehl.

Französische Sprachvorlagen und Zyklus-Overlays

Wenn im CoPilot-System die französische Sprache ausgewählt wurde, wurden die Zyklusdiagrammvorlagen und Zyklusüberlagerungen in englischer Sprache angezeigt.

Dupliziermaschinen

Beim Aufruf der Seite „Maschinen“ wurde kurz eine doppelte Maschine angezeigt und verschwand dann wieder.

REST-API-Endpunkte Werden Nicht Aktualisiert

Wenn ein Benutzer einen Auftragsbericht mit deaktivierter Sortierung und sekundären V2P-Ereignissen anzeigte, wurden die Variablen `sortingDisabledCount` und `secondaryVpCount` nicht aktualisiert.

COPILOT®-SYSTEM UND DIE HUB®- SOFTWARE – VERSIONSHINWEISE

Build-Nr. v10.4.0



The Hub Connect: Neue Funktionen

Job-Endzeit

Die Job-Endzeit wird nun vom The Hub Connect OPC UA-Server bereitgestellt.

Bearbeitbare TCP-Chunkgröße

Benutzer können die TCP-Chunkgröße bearbeiten, was für einige OPC-Clients erforderlich sein kann.

Der Hub® Connect (OPC UA Server)

Fehlerbehebung

CoPilot System Gateway-Adresse

Beim Aufruf der Gateway-Adresse eines CoPilot-Systems auf dem The Hub Connect OPC UA-Server oder über den REST-Endpunkt wurde eine falsche Adresse angezeigt.