

# VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM Build-Nr. v9.0.0



## ↓ VOR DER AKTUALISIERUNG LESEN ↓

### COPILOT® SYSTEM UND THE HUB® SOFTWARE MAJOR UPDATE RELEASE

#### DATEN KÖNNEN VERLOREN GEHEN

WENN COPILOT-SYSTEME NICHT SOFORT NACH DER AKTUALISIERUNG DER THE HUB-SOFTWARE AKTUALISIERT WERDEN

#### DATEN KÖNNEN VERLOREN GEHEN

Diese Version des CoPilot-Systems (9.0.0) und der Hub-Software (8.0.0) ist nicht mit den vorherigen Versionen (8.12.1) kompatibel & 7.11.0) der Software – eine „bahnbrechende Änderung“ –, bei der neue Benutzerrollen und Berechtigungen nicht mit den Benutzerrollen und Berechtigungen der vorherigen Version kompatibel sind. Die Hub-Software muss auf die Release-Version 8.0.0 aktualisiert werden, gefolgt von allen CoPilot-Systemen, die auf die Release-Version 9.0.0 aktualisiert werden, andernfalls kann es zu Datenverlust kommen ; Darüber hinaus wird bei veralteten CoPilot-Systemen ein Lizenzlimitfehler angezeigt, der die Nutzung unterbricht, bis die Systeme aktualisiert werden.

## ↑ VOR DER AKTUALISIERUNG LESEN ↑

# VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM

Build-Nr. v9.0.0



## Übersicht

Das CoPilot®-System bietet jetzt die Verwendung benutzerdefinierter Benutzerrollen, die in der The Hub®-Software erstellt wurden, sowie Verbesserungen am Menü „Zyklusdiagramm-Vorlagen“ und an Überarbeitungen, Benachrichtigungen über die Zykluszeitüberschreitung für Benutzer und Zeitstempel in Notizen. Diese Version enthält außerdem mehrere Fehlerbehebungen.

## Neue Eigenschaften

### Benutzerdefinierte Benutzerrollen

In der The Hub-Software können jetzt benutzerdefinierte Benutzerrollen erstellt werden, die sowohl in der The Hub-Software als auch im CoPilot-System verwendet werden können. Benutzerdefinierten Rollen werden Berechtigungen gewährt, die an die Basisrollen innerhalb der Software angepasst sind (Verfahrenstechniker, Prozessingenieur, Qualitätsingenieur, Admin[istrator], und Anonym). Abhängig von der ausgewählten Basisrolle werden einige globale, Hub- und CoPilot-Berechtigungen zugewiesen oder verboten. Für die Basisrolle verbotene oder erforderliche Berechtigungen können nicht erteilt werden selected/deselected für die benutzerdefinierte Rolle. Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Benutzerrollen finden Sie im The Hub® Software-Benutzerhandbuch, das online unter [www.rjginc.com](http://www.rjginc.com) heruntergeladen werden kann.

# VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM

Build-Nr. v9.0.0



## Verbesserungen

### Zyklusgrafik Referenzkurven

#### Vorlagendetails

Benutzer können jetzt die Details der Zyklusdiagrammvorlage für die ausgewählte Vorlage anzeigen, einschließlich der geladenen Vorlage [name], erstellt von, Datum [of creation], und Notizen, die während der Vorlagenerstellung eingegeben wurden.

#### Vorlagenrevisionen

Benutzer können jetzt eine Vorlage unter einem vorhandenen Vorlagennamen speichern; Die neue Vorlage überschreibt die vorhandene Vorlage. Wenn eine Vorlage gespeichert wird, um eine archivierte Vorlage zu überschreiben, wird die Archivierung der Vorlage aufgehoben und auf die neuen Vorlagenwerte aktualisiert.

### Benachrichtigung über Zykluszeitüberschreitung

Die Benutzerbenachrichtigung zur Erkennung, wenn die Prozesszykluszeit um mehr als 50 Prozent überschritten wurde, das System ausgefallen ist und keine Daten mehr speichert, wurde geändert, um den Status und das Ergebnis klarer zu kommunizieren.

### Beachten Sie Zeitstempel

Der in Notizen enthaltene Zeitstempel zeigt jetzt den Zeitstempel des Zyklus an, dem die Notiz angehängt ist, zusammen mit dem Zeitstempel, wann die Notiz eingegeben wurde.

# VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZUM COPILOT® -SYSTEM Build-Nr. v9.0.0



## Fehlerbehebung

### Einrichtung der Formplatte

#### Die Dashboard-Karte startet die Formeinrichtung

Wenn ein Benutzer die Form-Setup-Plattenkarte auf dem Dashboard auswählte, ohne dass eine Form geladen war, öffnete das System den Form-Setup-Workflow und erlaubte dem Benutzer nicht, ihn zu verlassen.

#### Formplatten-Setup fehlt im Dashboard

Wenn ein Benutzer kein Werkzeug ausgewählt hatte und die Sensoren getrennt und dann wieder angeschlossen wurden, fehlte die Einrichtungskarte für die Werkzeugplatte im Dashboard.

#### Doppelte Formplattenidentifikation (ID)

Beim Zuweisen von Formplatten ohne ID-Chips konnte ein Benutzer zwei separaten Formplatten dieselbe ID zuweisen, was zu doppelten Sensorzuweisungen führte.

### Systemabsturz

Wenn ein Benutzer einen Job ausführte, reagierte das System nicht mehr.

### Fehlende Maschinen, Formen und Prozesse nach der Hub-Trennung

Wenn ein CoPilot-System vom Hub getrennt und dann wieder mit ihm verbunden wurde, fehlten im Haupt-Pulldown-Menü vorhandene Maschinen, Formen und Prozesse.

### Nulllinie des Zyklusdiagramms verblasst

Wenn ein Benutzer Kurven im Zyklusdiagramm isolierte und dann das Diagramm verschob, um die Nulllinie sichtbar zu machen, war die Linie verblasst und schwer zu erkennen; Dies trat nicht auf, wenn eine Vorlage geladen wurde.