

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE

ZURHUB® -SOFTWARE

Build-Nr. v10.2.0



Übersicht

Die Hub®-Software verfügt jetzt über eine neue Diagnosesseite zum Anzeigen der Festplattennutzung, Verbesserungen am Übersichtsdiagramm, verbesserte Sicherungsfunktionen und erweiterte Möglichkeiten für den Statistikbericht und die Spaltenauswahlfunktion.

Neue Eigenschaften

Seite Diagnose

Es wurde eine Diagnosesseite hinzugefügt, die es Benutzern ermöglicht, die Festplattennutzung der Hub®-Software anzuzeigen. Um darauf zuzugreifen, wählen Sie die neue Hilfe-Schaltfläche im Seitenleistenmenü.

Verbesserungen

Übersichtsdiagramm

Das Übersichtsdiagramm speichert jetzt Variablen im Trendauswahlmenü. Gespeicherte Variablen bleiben über Sitzungen hinweg bestehen und werden jedes Mal angewendet, wenn der Benutzer das Übersichtsdiagramm für eine bestimmte Form anzeigt.

Zusammenfassungsdaten

Der Export der Zusammenfassungsdaten enthält jetzt bei Auswahl die folgenden Trends in der CSV-Datei:

- Dosierweg
- Spritzvolumen
- Hydraulikdruck
- Kunststoffdruck
- Integral Füllen u. Verdichten
- Füllen u. Verdichtungszeit

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE

ZURHUB® -SOFTWARE

Build-Nr. v10.2.0



Werkzeug Trends

Die Temperaturstabilisierungszeit ist jetzt als Trendauswahloption im Übersichtsdiagramm verfügbar.

Statistikbericht

Im Statistikbericht können Benutzer jetzt Standardkonfigurationsoptionen festlegen, darunter benutzerdefinierte Standardabweichungsmultiplikatoren, obere und untere Spezifikationsgrenzen und ausgewählte Variablen. Nach dem Speichern bleiben diese Standardeinstellungen für den ausgewählten Prozess über alle Sitzungen hinweg bestehen.

Spaltenauswahl

Das Popup-Fenster „Spaltenauswahl“ merkt sich jetzt ausgewählte Spalten für eine konsistente Anzeige in den Ansichten „Prozessüberwachung“, „Prozessentwicklung“ und „Einstellungen“. Die Auswahl bleibt nicht über mehrere Browsersitzungen hinweg bestehen.

Datensicherung und Archivierung

Verbesserte Backup-Zuverlässigkeit mit verbesserter Unterstützung für intermittierende Netzwerkkonnektivität. Wenn ein sekundärer Sicherungsversuch fehlschlägt, versucht die Hub®-Software automatisch einen neuen Versuch, bis das sekundäre Netzwerk verfügbar ist.

Softwarearchitektur

Auf Jetty Version 9.4.57 migriert.

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE

ZURHUB® -SOFTWARE

Build-Nr. v10.2.0



Fehlerbehebung

Importieren und Exportieren

Wenn ein Benutzer versuchte, eine CSV-Datei mit Zusammenfassungsdaten zu exportieren, in der alle Trends ausgewählt waren, schlug der Export fehl.

Wenn ein Benutzer versuchte, eine CSV-Datei mit Zusammenfassungsdaten zu exportieren, die nur Teilprobenmessungen enthielt, schlug der Export fehl.

Systemeinstellungen

Wenn ein Benutzer die Einstellungen für die Systemmaßeinheit änderte, wurde die Änderung nicht gespeichert.

Wenn ein Benutzer im Statistikbericht der Hub®-Software Standardkonfigurationen festlegt, wird durch die Änderung dieser Werte in den Prozesseinstellungen der CoPilot®-Software die Standardkonfiguration zurückgesetzt.

Job-Zeitstempel

Wenn ein Benutzer benutzerdefinierte Felder im Bereich „Jobkonfiguration“ der CoPilot®-Software änderte, wurde der Zeitstempel für diesen Job im Jobübersichtsbericht der Hub®-Software nicht korrekt aktualisiert.