

CoPilot®-System

VERSIONSHINWEISE

Build-Nr. v11.2.1



Übersicht

Diese Version des CoPilot®-Systems enthält Fehlerbehebungen.

CoPilot-System: Fehlerbehebungen

Änderungen am Druckschwellenwert für die Formfüllzeit wurden nicht übernommen

Wenn ein Benutzer den Druckschwellenwert für die Formfüllzeit änderte, wurden die Änderungen nicht übernommen.

Fehlende Zusammenfassungswerte und Vorlagen können Nicht Geladen oder Gespeichert Werden

Beim Anzeigen des Zusammenfassungsdiagramms durch einen Benutzer, der einen Auftrag ausführte, fehlten die Zusammenfassungswerte, und Vorlagen konnten nicht geladen oder gespeichert werden.

Fehlende Werte aus dem vorherigen Zyklus

Wenn ein Benutzer, der einen Job über einen längeren Zeitraum ausführte, das Widget „Vorherige Zykluswerte“ aufrief, fehlten die Werte.

Copilot Reagiert Nicht

Wenn ein Benutzer beobachtete, wie ein Job über einen längeren Zeitraum lief, erreichte die Heap-Speicherbelegung des Systems die maximale Speicherzuweisung und das System reagierte nicht mehr.