

VERÖFFENTLICHUNGSHINWEISE ZURHUB® -SOFTWARE Build-Nr. v10.1.1



Übersicht

Die Hub®-Software verfügt jetzt über eine Fehlerbehebung für den Zugriff auf die Job-ID bei Verwendung des Hub Connect OPC UA-Servers.

Fehlerbehebung

Der Hub Connect (OPC UA)

Auftrags-ID

Wenn ein Benutzer von The Hub Connect (OPC UA) eine Verbindung zum Server herstellte, wurden die Job-ID-Jobinformationen nicht von der Hub-Software an The Hub Connect weitergegeben.